


EXT.

INT.



Kotvení do Purenitu.
* Alternativně lze těsnění přípojovací spáry řešit páskou ILLBRUCK illmod TRIO 1050.