


EXT.



INT.

* Alternativně lze těsnění přípojovací spáry řešit páskou ILLBRUCK illmod TRIO 1050.