


EXT.

INT.



* Alternativně lze těsnění přípojovací spáry řešit páskou ILLBRUCK illmod TRIO 1050.